




RELATÓRIO DE VISITA À OBRA

OBRA: BLOCO SALA DE AULA - CÂMPUS CANOAS

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 129/2016
2	22/08/2018	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: estrutura metálica; reboco interno, lixa na granitina, selador nas paredes, montagem das esquadrias das janelas, rejunte nos azulejos. 8 funcionários.</p>		
FOTOS 22/08/2018		
<p>Instalação da estrutura metálica da cobertura</p>		
<p>Início do selador nas paredes internas, pav inferior</p>		
<p>Acabamento com lixa, no piso da granitina</p>		

Início da instalação das caixas d'agua.



Acabamento de reboco interno.



Drenagem das calhas do telhado

