

**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA**  
**OBRA: BLOCO SALA DE AULA - CÂMPUS CANOAS**

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 129/2016
<b>3</b>	<b>05/09/2018</b>	<b>RELATÓRIO DE VISITA</b>
<p>Em visita foi verificado os seguintes serviços em andamneto: cobertura do telhado, selador, emassamento, acabamento de reboco externo, finalização dos azulejos.</p>		
FOTOS 05/09/2018		
<p><b>Instalação da estrutura metálica da cobertura - concluída</b></p>		
<p><b>Início do selador nas paredes internas, pav inferior</b></p>		
<p><b>Emassamento nas paredes do pav inferior.</b></p>		

**Instalação do tudo galvanizado para os hidrantes.**



**Acabamento de reboco externo.**

