




RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: BLOCO SALA DE AULA - CÂMPUS CANOAS

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 129/2016
5	09/10/2018	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços em andamento: reboco externo; assentamento das pastilhas internas; selador; emassamento; instalação das estruturas para as paredes que serão de gesso acartonado; colocação dos eletrodutos aparentes nas salas.</p>		
FOTOS 18/09/2018		
<p>Estrutura das paredes em gesso acartonado sendo executadas.</p>		
<p>Assentamento das pastilhas internas.</p>		
<p>Execução dos eletrodutos das instalações elétricas nas salas de aula.</p>		

**Início da colocação da escada marinho
na edificação.**



Início da cobertura central em arco.

