

**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA**  
**OBRA: BLOCO SALA DE AULA - CÂMPUS CANOAS**

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 129/2016
6	24/10/2018	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços em andamento: reboco externo; assentamento das pastilhas internas; selador; emassamento; instalação das estruturas para as paredes que serão de gesso acartonado; colocação dos eletrodutos aparentes nas salas, colocação das janelas, impermeabilização das marquises.</p>		
FOTOS 24/10/2018		
Impermeabilização das marquises		
Assentamento pingadeira nas janelas		
Emassamento das paredes		

**Cobertura central**



**Emassamento e pastilhas no corredor**

