

RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: BLOCO SALA DE AULA - CÂMPUS CANOAS

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 129/2016
7	07/11/2018	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços em andamento: selador e emassamento nas paredes; acabamento de reboco externo, colocação das esquadrias; colocação de rodapés; montagem das estruturas das paredes de gesso; intalações de lógica; instalações eletricas, instalações PPCI.</p>		
FOTOS 07/11/2018		
Instalações de lógica e elétrica.		
Instalações de eletrocalhas para a lógica e elétrica.		
Selador e emassamento nas paredes.		

Instalações dos rodapés



Instalações do PPCI



Instalações das esquadrias



Montagem das estruturas das paredes de Gesso.

