

RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: BLOCO SALA DE AULA - CÂMPUS CANOAS

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 129/2016
8	27/11/2018	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços em andamento: selador e emassamento nas paredes; acabamento de reboco externo, colocação das esquadrias; colocação de rodapés; montagem das estruturas das paredes de gesso; instalações de lógica; instalações elétricas, instalações PPCI.</p>		
FOTOS 27/11/2018		
Instalações de lógica e elétrica.		
Instalações de eletrocalhas para a lógica e elétrica.		
Selador e emassamento nas paredes.		

Montagem das estruturas das paredes de Gesso.



Colocação do forro de gesso.

