

RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: BLOCO SALA DE AULA - CÂMPUS CANOAS

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 129/2016
9	18/01/2019	RELATÓRIO DE VISITA

Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços em andamento: impermeabilização das marquises, instalações elétricas externa, execução das calçadas, finalização das instalações hidrossanitárias dos banheiros e instalações do forro de gesso.

FOTOS 18/01/2019

Impermeabilização das marquises.



Instalações elétricas externa.



Execução das calçadas.



**Finalização das instalações
hidrossanitárias dos banheiros.**



Instalação do forro de gesso do corredor.

