

RELATÓRIO DE VISITA A OBRA
OBRA: BLOCO SALA DE AULA - CÂMPUS CANOAS

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 129/2016
12	11/04/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços: Conclusão dos acabamentos das fachadas; Conclusão das pinturas das portas e colocação dos visores; Instalação dos corrimãos e guarda-corpos; Instalação da estrutura metálica da cobertura da quadra; nivelamento e compactação da base da quadra.</p>		
FOTOS 11/04/2019		
Finalização da fachada e entorno.		
Fachada lateral concluída.		
Instalação das pias, cubas, torneiras e mictórios nos sanitários.		

Conclusão da pintura das portas.



Instalação dos corrimãos e guarda-corpos.



Finalizada concretagem e desforma dos pilares.



Instalação da estrutura metálica da cobertura.



Compactação e nivelamento da base piso da quadra.

