



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
CAMPUS FELIZ
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (FELIZ)

TERMO Nº 7/2025 - CLC-FLZ (11.01.10.01.07)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Feliz-RS, 24 de junho de 2025.

2º Termo de Apostilamento
Reajuste do IPCA 2024 a 2025

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul do Campus Feliz, neste ato representado pelo Ordenador e Diretor Geral, registra o presente instrumento.

Trata-se de apostilamento (2º) dos itens 1 a 29 do Contrato nº 95/2023, nos termos da cláusula 6ª do Contrato, tendo em vista o reajuste por IPCA a partir da data base contratual - 07/06/2023, consequentemente os efeitos a partir 07/06/2025.

1. Valores nominais com efeito a partir de 07/06/2025, no valor de R\$ 61.394,29 :

ITEM		ESPECIFICAÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	ÍNDICE CORREÇÃO PERÍODO	VALOR CORRIGIDO	VALOR TOTAL CORRIGIDO
1		Chamado - Ordem de Serviço	12	83,14	1,0531964	87,56	1.050,72
2		Serviço de manutenção preventiva ou corretiva de ar condicionado do tipo Split de 12.000 BTU's a 36.000 BTU's, englobando: (PREVENTIVA) a remoção parcial do equipamento para limpeza, higienização e revisão dos componentes elétricos, hidráulicos e mecânicos das unidades, condensadora (unidade externa) e evaporadora (unidade interna); (CORRETIVA) a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor, no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato, compressor e serpentina. As peças e materiais deverão estar incluídos na prestação do serviço e serão custeadas pela contratada, com exceção da substituição das peças discriminadas nos itens seguintes, que serão pagas separadamente.	105	280,60	1,0531964	295,53	31.030,65
3		Serviço de substituição com fornecimento de motor do ventilador	9	88,34	1,0531964	93,04	837,36
4		Serviço de substituição com fornecimento de placa eletrônica principal.	9	97,69	1,0531964	102,89	926,01
5	12.000 BTU's a 36.000 BTU's	Serviço de substituição com fornecimento de placa eletrônica receptora	9	70,67	1,0531964	74,43	669,87
6		Serviço de substituição com fornecimento de placa eletrônica condensadora.	9	72,75	1,0531964	76,62	689,58
7		Serviço de substituição com fornecimento de capacitor.	9	57,16	1,0531964	60,20	541,80
8		Serviço de substituição com fornecimento de controle remoto.	9	45,73	1,0531964	48,16	433,44
9		Serviço de recarga com fornecimento de gás.	9	67,55	1,0531964	71,14	640,26
10		Serviço de substituição com fornecimento de filtro de ar.	9	62,36	1,0531964	65,68	591,12
11		Serviço de substituição com fornecimento de termostato.	9	51,96	1,0531964	54,72	492,48
12		Serviço de substituição com fornecimento do compressor.	9	124,71	1,0531964	131,34	1.182,06
13		Serviço de substituição com fornecimento de serpentina.	9	129,91	1,0531964	136,82	1.231,38
14		Serviço de instalação de ar condicionado do tipo Split de 12.000 BTU's a 36.000 BTU's, englobando: a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 10 metros de linha entre as unidades), a instalação do dreno, a fixação da condensadora em suportes tipo mão francesas ou calços de borrachas para assentamento da unidade quando ao solo, ou barra roscada, se necessária fixação em lajes ou marquise. Engloba também a verificação de vácuo no sistema, reposição de gás e teste de funcionamento.	5	1034,06	1,0531964	1.089,07	5.445,35

15		Serviço de desinstalação de ar condicionado do tipo Split de 12.000 BTU's a 36.000 BTU's	5	706,70	1,0531964	744,29	3.721,45
16	48.000 BTU'a 60.000 BTU's	Serviço de manutenção preventiva ou corretiva de ar condicionado do tipo Split de 48.000 BTU's a 60.000 BTU's, englobando: (PREVENTIVA) a remoção parcial do equipamento para limpeza, higienização e revisão dos componentes elétricos, hidráulicos e mecânicos das unidades, condensadora (unidade externa) e evaporadora (unidade interna); (CORRETIVA) a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor, no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato, compressor e serpentina. As peças e materiais deverão estar incluídos na prestação do serviço e serão custeadas pela contratada, com exceção da substituição das peças discriminadas nos itens seguintes, que serão pagas separadamente.	5	893,76	1,0531964	941,30	4.706,50
17		Serviço de substituição com fornecimento de motor do ventilador	2	93,53	1,0531964	98,51	197,02
18		Serviço de substituição com fornecimento de placa eletrônica principal.	2	124,71	1,0531964	131,34	262,68
19		Serviço de substituição com fornecimento de placa eletrônica receptora	2	77,94	1,0531964	82,09	164,18
20		Serviço de substituição com fornecimento de placa eletrônica condensadora.	2	85,22	1,0531964	89,75	179,50
21		Serviço de substituição com fornecimento de capacitor.	2	62,36	1,0531964	65,68	131,36
22		Serviço de substituição com fornecimento de controle remoto.	2	51,96	1,0531964	54,72	109,44
23		Serviço de recarga com fornecimento de gás.	2	76,91	1,0531964	81,00	162,00
24		Serviço de substituição com fornecimento de filtro de ar.	2	74,83	1,0531964	78,81	157,62
25		Serviço de substituição com fornecimento de termostato.	2	65,47	1,0531964	68,95	137,90
26		Serviço de substituição com fornecimento do compressor.	2	155,89	1,0531964	164,18	328,36
27		Serviço de substituição com fornecimento de serpentina.	2	192,26	1,0531964	202,49	404,98
28		Serviço de instalação de ar condicionado do tipo Split de 48.000 BTU's a 60.000 BTU's, englobando: a fixação da unidade condensadora e evaporadora (até 10 metros de linha entre as unidades), a instalação do dreno, a fixação da condensadora em suportes tipo mão francesas ou calços de borrachas para assentamento da unidade quando ao solo, ou barra roscada, se necessária fixação em lajes ou marquise. Engloba também a verificação de vácuo no sistema, reposição de gás e teste de funcionamento.	2	1506,93	1,0531964	1.587,09	3.174,18
29		Serviço de desinstalação de ar condicionado do tipo Split de 48.000 BTU's a 60.000 BTU's	2	852,19	1,0531964	897,52	1.795,04
						TOTAL	61.394,29

2. Diferença de valores retroativos apurados até a presente data não consta.

Nada obstante, oportunamente, recomenda-se sua ratificação no próximo termo aditivo.

Ordenador de Despesa

(Assinado digitalmente em 24/06/2025 17:57)

MARCELO LIMA CALIXTO

DIRETOR

IFRS / CF-FLZ (11.01.10)

Matrícula: ###476#0

Visualize o documento original em <https://sig.ifrs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 7, ano: 2025, tipo: **TERMO**, data de emissão: 24/06/2025 e o código de verificação: 287c35eeb6