

RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: PÓRTICO, ACESSO E IMPLANTAÇÃO - CAMPUS
ROLANTE

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 084/2016
1	09/10/2018	RELATÓRIO DE VISITA

Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços em andamento: Execução das fundações da ponte - Escavação, colocação da armadura e concretagem.

FOTOS 09/10/2018

Escavação do solo para execução das estacas.



Conferência da profundidade das estacas de acordo com o projeto.



Concretagem e colocação da armadura na estaca.



Estaca pronta.



Conferência das armaduras dos blocos e vigas.

