

**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA**  
**OBRA: PÓRTICO, ACESSO E IMPLANTAÇÃO - CAMPUS**  
**ROLANTE**

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 084/2016
2	24/10/2018	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços em andamento: Compactação da area da Rotula, Montagem das Ferragens da ponte; Montagem das formas da ponte.</p>		
<p>FOTOS 24/10/2018</p>		
<p>Compactação do terreno</p>		
<p>Compactação do terreno</p>		
<p>Concretagem e colocação da armadura nas paredes de contenção da ponte.</p>		

**Proteção da via.**



**Compactação do terreno**

