




RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA
CÂMPUS RESTINGA

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 121/2017
1	07/08/2018	RELATÓRIO DE VISITA
Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: posicionamento dos pilares pré moldados; recomposição do piso de concreto da quadra.		
FOTOS 07/08/2018		
Posicionamento dos pilares pré moldados		
Posicionamento dos pilares pré moldados		
Recomposição do piso de concreto da quadra		

**Recomposição do piso de concreto da
quadra**

