



RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA CÂMPUS
RESTINGA

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 121/2017
2	23/08/2018	RELATÓRIO DE VISITA
Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: estrutura metálica; fixação dos chumbadores nos pilares de concreto.		
FOTOS 22/08/2018		
Treliças metálicas aguardando montagem		
Treliças metálicas aguardando montagem		
Início da fixação dos chumbadores nos pilares	