



**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA**  
**OBRA: COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA CÂMPUS**  
**RESTINGA**

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 121/2017
<b>3</b>	<b>02/10/2018</b>	<b>RELATÓRIO DE VISITA</b>
Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: montagem de estrutura metálica.		
FOTOS 02/10/2018		
Montagem de treliças metálicas		
Montagem de treliças metálicas		
Terças de cobertura	