



RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA CÂMPUS
RESTINGA

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 121/2017
4	19/10/2018	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: montagem de estrutura metálica.</p>		
<p>FOTOS 19/10/2018</p>		
<p>Montagem de correntes e travamentos</p>		
<p>Montagem de correntes e travamentos</p>		
<p>Montagem de correntes e travamentos</p>	