

RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: PÓRTICO, ACESSO E IMPLANTAÇÃO - CAMPUS
ROLANTE

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 084/2016
4	22/11/2018	RELATÓRIO DE VISITA

Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços em andamento: Rede de drenagem da água da pista, concretagem da ponte, camada de rachão na pista.

FOTOS 22/11/2018

Drenagem que coletará a água da pista.



Caixas do dreno.



Concretagem da laje da ponte.



Ponte concluída.



Camada de rachão.



Camada de rachão.

