

**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA**  
**OBRA: PÓRTICO, ACESSO E IMPLANTAÇÃO - CAMPUS**  
**ROLANTE**

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 084/2016
5	06/12/2018	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços em andamento: Ponte concluída, camada de brita graduada na pista.</p>		
FOTOS 06/12/2018		
Acesso ao Campus, visto de cima.		
Execução da brita graduada		
Pista pronta aguardando o asfalto		


**Ponte concluída.**



**Ponte concluída**



**Pista pronta aguardando o asfalto**



**Pista pronta aguardando o asfalto**

