




RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA CÂMPUS
RESTINGA

| RELATÓRIO | DATA: | CONTRATO: 121/2017 |
|--|--|---------------------|
| 5 | 21/11/2018 | RELATÓRIO DE VISITA |
| <p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: montagem de estrutura metálica e serviços de solda e acabamento.</p> | | |
| <p>FOTOS 21/11/2018</p> | | |
| <p>Montagem de estrutura metálica e serviços de solda e acabamento.</p> |  | |
| <p>Montagem de estrutura metálica e serviços de solda e acabamento.</p> |  | |
| <p>Montagem de estrutura metálica e serviços de solda e acabamento.</p> |  | |