



RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: QUADRA ESPORTIVA COBERTA
CÂMPUS CAXIAS DO SUL

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 85/2018
1	27/12/2018	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: instalação de barraco de obra e locação de obra.</p>		
<p>FOTOS 27/12/2018</p>		
<p>Instalação de barraco de obra</p>		
<p>Locação de obra</p>		
<p>Locação de obra</p>	