

**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA**  
**OBRA: FINALIZAÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS -**  
**CÂMPUS IBIRUBÁ**

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 08/2018
2	19/12/2018	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: instalação de lavatórios e mictórios e armação de piso para concretagem.</p>		
FOTOS 19/12/2018		
<p>Instalação de mictórios</p>		
<p>Instalação de lavatórios</p>		
<p>Armação de piso para concretagem</p>		