


**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA**  
**OBRA: IMPLANTAÇÃO PPCI - CAMPUS BENTO GONÇALVES**

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 120/2018
01	07/02/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: abertura de valas para o SPDA, instalação dos alarmes de incêndio, dos extintores e das placas de sinalização.</p>		
FOTOS 07/02/2019		
<p>Abertura de valas ao redor dos prédios para instalação do SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas), a fim de dissipar para terra a corrente elétrica, de forma que minimiza ou anula seus impactos.</p>		
<p>Instalação dos alarmes de incêndio.</p>		
<p>Instalação dos extintores de incêndio.</p>		
<p>Instalação das placas de sinalização. A empresa já foi notificada para substituir as placas, pois não atendem o disposto na NBR 13434 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico.</p>		