

RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: IMPLANTAÇÃO PPCI - CAMPUS BENTO GONÇALVES

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 120/2018
02	06/03/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: instalação das barras anti-pânico, dos dispositivos dos alarmes de incêndio, abertura de valas para o SPDA e escavações</p>		
FOTOS 06/03/2019		
<p>Instalação das barras anti-pânico da porta de vidro principal do acesso do Campus Bento Gonçalves.</p>		
<p>Instalação tubulações e dispositivos dos alarmes de incêndio.</p>		
<p>Instalação do SPDA no Bloco A(Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas), e instalações das hastes e caixas de aterramento.</p>		
<p>Escavações e demais instalações.</p>		