

**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA**  
**OBRA: BLOCO SALA DE AULA - CÂMPUS CANOAS**

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 129/2016
<b>10</b>	<b>19/02/2019</b>	<b>RELATÓRIO DE VISITA</b>
<p>Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços em andamento: Início das fundações da quadra. Pintura do teto; finalização da pintura das fachadas; instalações da rede logica e eletrica; instalação da rede de ar condicionado.</p>		
FOTOS 19/02/2019		
Início das fundações da Quadra;		
Pintura do teto;		
Finalização da pintura das fachadas		

**Finalização da pintura das fachadas**



**Instalações de rede lógica, rede elétrica;**



**Instalações de rede ar condicionado;**

