


RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: BLOCO SALA DE AULA - CÂMPUS CANOAS

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 129/2016
11	13/03/2019	RELATÓRIO DE VISITA
Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços em andamento: Instalação das divisórias de granito nos banheiros, Instalação das luminárias das salas, Finalização das pastilhas dos corredores, finalização da granitina e finalização das calçadas.		
FOTOS 13/03/2019		
Instalação das divisórias de granito dos banheiros.		
Instalação das luminárias das salas.		
Finalização das pastilhas dos corredores internos.		

Finalização da granitina



Finalização das calçadas.

