

RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: PÓRTICO, ACESSO E IMPLANTAÇÃO - CAMPUS
ROLANTE

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 084/2016
6	16/02/2019	RELATÓRIO DE VISITA
Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços prontos: Ponte/dreno, taludes e pavimentação para rótula.		
FOTOS 16/02/2019		
Finalização da ponte/dreno.		
Pavimentação da rótula.		
Taludes.		

Taludes.



Pavimentação da rótula.

