

**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA**  
**OBRA: IMPLANTAÇÃO PPCI - CAMPUS BENTO GONÇALVES**

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 120/2018
4	22/04/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: instalação da rede de hidrantes, termino da rede até o reservatório, fechamento valas SPDA bloco A e instalações elétricas em andamento;</p>		
FOTOS 16/04/2019		
<p>Chegada da Instalação de rede de hidrante no reservatório .</p>		
<p>Fechamento valas SPDA</p>		
<p>Finalização do entorno do bloco A</p>		
		