


RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: FINALIZAÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS -
CÂMPUS IBIRUBÁ

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 08/2018
4	25/02/2019	RELATÓRIO DE VISITA
Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: instalação de esquadrias, instalação de luminárias		
FOTOS 25/02/2019		
Instalação de esquadrias		
Instalação de esquadrias		
Instalação de luminárias		