

RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA CÂMPUS
RESTINGA

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 121/2017
6	09/01/2019	RELATÓRIO DE VISITA


Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: montagem de telhas metálicas

FOTOS 09/01/2019

Montagem de telhas metálicas.



Montagem de telhas metálicas.



Montagem de telhas metálicas.

