



RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA CÂMPUS
RESTINGA

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 121/2017
7	18/02/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: retoque de pintura e ajuste da estrutura.</p>		
<p>FOTOS 18/02/2019</p>		
<p>Retoque de pintura e ajuste do travamento</p>		
<p>Retoque de pintura e ajuste do travamento</p>		
<p>Retoque de pintura e ajuste do travamento</p>	