

RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA CÂMPUS
RESTINGA

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 121/2017
8	20/03/2019	RELATÓRIO DE VISITA

Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: instalação de luminárias e pintura do piso.

FOTOS 20/03/2019

Instalação de luminárias



Instalação de luminárias



Pintura do piso

