

**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA**  
**OBRA: QUADRA ESPORTIVA COBERTA**  
**CÂMPUS CAXIAS DO SUL**

| RELATÓRIO                                                                       | DATA:                                                                                | CONTRATO: 85/2018   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2                                                                               | 12/02/2019                                                                           | RELATÓRIO DE VISITA |
| Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: relocação de obra. |                                                                                      |                     |
| FOTOS 12/02/2019                                                                |                                                                                      |                     |
| Relocação da obra                                                               |   |                     |
| Relocação da obra                                                               |  |                     |
| Relocação da obra                                                               |  |                     |