

RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: QUADRA ESPORTIVA COBERTA
CÂMPUS CAXIAS DO SUL

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 85/2018
3	14/03/2019	RELATÓRIO DE VISITA
Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: escavação da fundação e nivelamento da quadra, montagem da armadura da fundação		
FOTOS 14/03/2019		
Nivelamento		
Escavação da fundação		
Armadura da fundação		