

RELÁTÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: REFORMA COBERTURA CANTINA - CAMPUS BENTO
GONÇALVES

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 119/2018
3	22/05/2019	RELATÓRIO DE VISITA
Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: TERMINO COLOCAÇÃO DE TELHAS PARTE NORTE, COLOCAÇÃO DE FORRO BEIRAIS PARTE SUL E LATERAIS E FORRO SALAS INTERNAS		
FOTOS: 20/05/2019		
Colocação forro beirais lado SUL		
Forros beirais lateral externo.		
Vista Sul terminada.		
Colocação telha lado SUL finalizada.		