

**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA**  
**OBRA: QUADRA ESPORTIVA COBERTA**  
**CÂMPUS CAXIAS DO SUL**

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 85/2018
4	22/03/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: armação das armaduras de vigas, pilares e fundação.</p>		
FOTOS 22/03/2019		
Armação de armaduras		
Armação de armaduras		
Armação de armaduras		