

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 120/2018
5	22/05/2019	RELATÓRIO DE VISITA
Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: finalização da rede de hidrantes, abrigo instalações Gás GLP e demais instalações de PPCI;		
FOTOS 20/05/2019		
Instalação de rede de hidrante e pintura .		
Vistas gerais das instalações	 	
Abriço das instalações de Gás (refeitório)	 	
Fotos gerais	 	