

RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: QUADRA ESPORTIVA COBERTA
CÂMPUS CAXIAS DO SUL

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 85/2018
5	27/03/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: armação das armaduras de vigas, pilares e fundação, escavação da fundação.</p>		
FOTOS 27/03/2019		
Escavação da fundação		
Armação de armaduras		
Escavação da fundação		