



**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA**  
**OBRA: QUADRA ESPORTIVA COBERTA**  
**CÂMPUS CAXIAS DO SUL**

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 85/2018
6	10/04/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: concretagem da fundação.</p>		
<p>FOTOS 10/04/2019</p>		
<p>Concretagem da fundação</p>		
<p>Concretagem da fundação</p>		
<p>Concretagem da fundação</p>	