


**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA**  
**OBRA: FINALIZAÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS -**  
**CÂMPUS IBIRUBÁ**

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 08/2018
8	25/04/2019	RELATÓRIO DE VISITA
Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: instalação de pavimento externo, instalação de portas, instalação de cabos lógicos		
FOTOS 25/04/2019		
Pavimento externo		
Instalação de portas		
Lógica		