



RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: QUADRA ESPORTIVA COBERTA
CÂMPUS CAXIAS DO SUL

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 85/2018
8	29/05/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: montagem e posicionamento de pilares, desforma de pilares.</p>		
<p>FOTOS 29/05/2019</p>		
<p>Montagem e posicionamento de pilares</p>		
<p>Montagem e posicionamento de pilares</p>		
<p>Desforma de pilares</p>	