


RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: FINALIZAÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS -
CÂMPUS IBIRUBÁ

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 08/2018
9	21/05/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: instalação de bancadas, portas nos sanitários, portas de saída, pavimentação externa, instalações elétricas</p>		
FOTOS 21/05/2019		
Pavimento externo		
Instalação de portas nos sanitários		
Instalação de portas saída	