




RELATÓRIO DE VISITA A OBRA
OBRA: BLOCO SALA DE AULA - CÂMPUS CANOAS

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 129/2016
13	02/05/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços em andamento: Instalação das divisórias em granito dos sanitários; instalação dos metais sanitários e cubas em granito e finalização das instalações hidrosanitárias; finalização dos passeios que ligam os outros prédios ao bloco; conclusão das instalações elétricas e de lógica de algumas salas bem como finalização da detecção de fumaça do PPCI; cobertura da quadra poliesportiva.</p>		
FOTOS 02/05/2019		
<p>Instalação das divisórias em granito dos sanitários.</p>		
<p>Instalação dos metais sanitários e bancadas.</p>		
<p>Conclusão das instalações elétricas e de lógicas nas salas, bem como detecção de fumaça, constantes no PPCI.</p>		

Conclusão do passeio que liga os blocos ao bloco acadêmico.



Conclusão da cobertura da quadra.

