

RELATÓRIO DE VISITA A OBRA
OBRA: BLOCO SALA DE AULA - CÂMPUS CANOAS

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 129/2016
14	31/05/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços em andamento: Finalização dos acabamentos das portas (pinturas e instalação dos visores de vidro); Colocação das placas do PPCI; Conclusão da colocação das portas internas dos sanitários; Instalação dos alambrados na quadra e finalização da concretagem do piso da quadra.</p>		
FOTOS 31/05/2019		
Acabamentos nas portas.		
Instalação dos visores nas portas.		
Instalação da estrutura do alambrado na quadra.		

**Instalação das placas de sinalização do
PPCI.**



**Instalação das portas internas dos
sanitários.**



**Finalizada a concretagem do piso da
quadra.**

