

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 120/2018
6	28/06/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: Colocação das escadas de saída de emergência, acréscimos da rede de hidrantes e demais instalações de PPCI. A obra encontra-se com 64,17% dos serviços concluídos.</p>		
FOTOS 25/06/2019		
<p>Instalação de bomba principal e pressurizadora da rede de hidrantes e quadro de comando.</p>		
<p>Vista instalação guarda corpo _ reservatório</p>		
<p>Escada de emergência do Centro social (auditório)</p>		
<p>Abertura porta saída de emergência do Bloco A</p>		