




**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA**  
**OBRA: PÓRTICO, ACESSO E IMPLANTAÇÃO - CAMPUS**  
**ROLANTE**

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 084/2016
<b>7</b>	<b>15/05/2019</b>	<b>RELATÓRIO DE VISITA</b>
<p>Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços prontos: Movimentação de terra e marcação da rótula para ajustes no projeto.</p>		
FOTOS 15/05/2019		
Finalização da ponte/dreno.		
Marcação da Rótula.		
Marcação da Rótula.		

**Taludes.**



**Marcação da Rótula.**

