

RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: PÓRTICO, ACESSO E IMPLANTAÇÃO - CAMPUS
ROLANTE

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 084/2016
8	15/06/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços prontos: Execução da pavimentação asfáltica, demarcação das faixas.</p>		
FOTOS 15/06/2019		
Pavimentação Asfáltica e as demarcações.		
Pavimentação Asfáltica e as demarcações.		
Pavimentação Asfáltica e as demarcações.		

Pavimentação Asfáltica e as demarcações.



Pavimentação Asfáltica e as demarcações.

