

**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA**  
**OBRA: IMPLANTAÇÃO PPCI - CAMPUS VERANÓPOLIS**

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 35/2019
1	02/08/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: Os serviços de alvenaria estão sendo executados, colocação marcos portas corta fogo e janelas. A obra encontra-se com aproximadamente 25% dos serviços concluídos.</p>		
Fotos: 02/08/2019		
Início alvenaria almoxarifado.		
Aplicação prévia do verniz protetor antes do assentamento do tijolo		
Assentamento tijolos parede da escada		
Colocação dos marcos portas corta -fogo		