

**RELATÓRIO DE VISITA À OBRA**  
**OBRA: IMPLANTAÇÃO PPCI - CAMPUS BENTO GONÇALVES**

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 120/2018
7	06/08/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: Término das escadas de saída de emergência do bloco A, biblioteca, guarda corpo e corrimãos, acréscimos dos complementos da rede de hidrantes e demais instalações de PPCI. A obra encontra-se com aproximadamente 85% dos serviços concluídos.</p>		
Fotos: de julho à 06/08/2019		
Finalização escadas do bloco A, guarda corpo e corrimãos, faltando retoques e pintura final.		
Vista instalação escada lateral do bloco A (saída -professores)		
Compartimentação do abrigo do gás do refeitório		
Colocação da escada de emergência saída da biblioteca e outras instalações do PPCI. Interligação dos comandos a programação da central de alarme		