

RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: IMPLANTAÇÃO PPCI - CAMPUS VERANÓPOLIS

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 35/2019
1	17/09/2019	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita foi verificado os serviços que estão em andamento: Fechamento alvenaria almojarifado, retirada de janelas e fechamento abertura janela da escada enclausurada, instalações portas corta-fogo. A obra encontra-se com aproximadamente 65% dos serviços concluídos.</p>		
Fotos: de agosto à 17/09/2019		
Finalização das alvenarias do almojarifado e fechamentos janelas.		
Colocação portas corta fogo		
Abertura janela escada/fechamento janelas		
Complementações das adequações/gola externa da parede de isolamento		